



УТВЕРЖДАЮ

ГБУ «Жилищник района Лианозово»

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилых помещениях

г. Москва

« 10 » 10 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

Ведущий инженер участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

№ 3, корп. 1 по Новгородской улице с целью

определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

 в квартирах с 1 по 84

Вентиляционные каналы: находятся в технически исправном состоянии и пригодны к эксплуатации.

Начальник участка № 10

Кушнарев К.В.

Ведущий инженер участка № 10

Смирнова Л.А.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции

Макаров И.И.



УТВЕРЖДАЮ

ГБУ «Жилищник района Лианозово»

АКТ

**обследования технического состояния вентиляционных каналов
в жилых помещениях**

г. Москва

«10» 10 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

Ведущий инженер участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

№ 4 по _____ Абрамцевской улице _____ с целью

определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

_____ в квартирах с 1 по 80

Вентиляционные каналы: находятся в технически исправном состоянии и пригодны к эксплуатации.

Начальник участка № 10

Кушнарев К.В.

Ведущий инженер участка № 10

Смирнова Л.А.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции

Макаров И.И.

УТВЕРЖДАЮ

ГБУ «Жилищник района Лианозово»



АКТ

**обследования технического состояния вентиляционных каналов
в жилых помещениях**

г. Москва

« 10 » 10 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

Ведущий инженер участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

№ 4, корп. 1 по _____ Абрамцевской улице _____ с целью

определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

в квартирах с 1 по 72

Вентиляционные каналы: находятся в технически исправном состоянии и пригодны к эксплуатации.

Начальник участка № 10

Кушнарев К.В.

Ведущий инженер участка № 10

Смирнова Л.А.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции

Макаров И.И.



АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилых помещениях

г. Москва

«10» 10 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

Ведущий инженер участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

№ 8 по улице Белякова с целью

определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

в квартирах № 1 и № 2

Вентиляционные каналы: находятся в технически исправном состоянии и пригодны к эксплуатации.

Начальник участка № 10

Кушнарев К.В.

Ведущий инженер участка № 10

Смирнова Л.А.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции

Макаров И.И.



АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов
в жилых помещениях

г. Москва

« 10 » 10 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

Ведущий инженер участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

№ 1, корп. 1 по улице Водопьянова с целью

определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

 в квартирах № 1 и № 2

Вентиляционные каналы: находятся в технически исправном состоянии и пригодны к эксплуатации.

Начальник участка № 10

Кушнарев К.В.

Ведущий инженер участка № 10

Смирнова Л.А.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции

Макаров И.И.



АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилых помещениях

г. Москва

«10» 10 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

Ведущий инженер участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

№ 1, корп. 2 по _____ улице Водопьянова _____ с целью

определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНИП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

_____ в квартирах № 1 и № 2

Вентиляционные каналы: находятся в технически исправном состоянии и пригодны к эксплуатации.

Начальник участка № 10

Кушнарев К.В.

Ведущий инженер участка № 10

Смирнова Л.А.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции

Макаров И.И.



АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилых помещениях

г. Москва

«10» 10 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

Ведущий инженер участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

№ 3, корп. 1 по улице Водопьянова с целью

определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНИП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Местом обследования являются: в квартирах № 1 и № 2

Вентиляционные каналы: находятся в технически исправном состоянии и пригодны к эксплуатации.

Начальник участка № 10

Кушнарев К.В.

Ведущий инженер участка № 10

Смирнова Л.А.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции

Макаров И.И.



АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилых помещениях

г. Москва

« 10 » 10 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

Ведущий инженер участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

№ 3, корп. 2 по _____ улице Водопьянова _____ с целью

определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНИП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

_____ в квартирах № 1 и № 2

Вентиляционные каналы: находятся в технически исправном состоянии и пригодны к эксплуатации.

Начальник участка № 10

Кушнарев К.В.

Ведущий инженер участка № 10

Смирнова Л.А.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции

Макаров И.И.



АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилых помещениях

г. Москва

«10» 10 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

Ведущий инженер участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

№ 3, корп. 3 по улице Водопьянова с целью

определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

 в квартирах № 1 и № 2

Вентиляционные каналы: находятся в технически исправном состоянии и пригодны к эксплуатации.

Начальник участка № 10

Кушнарев К.В.

Ведущий инженер участка № 10

Смирнова Л.А.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции

Макаров И.И.



АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилых помещениях

г. Москва

«10» 10 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

Ведущий инженер участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

№ 5 по улице Водопьянова с целью

определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

в квартирах № 1 и № 2

Вентиляционные каналы: находятся в технически исправном состоянии и пригодны к эксплуатации.

Начальник участка № 10

Кушнарев К.В.

Ведущий инженер участка № 10

Смирнова Л.А.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции

Макаров И.И.



АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилых помещениях

г. Москва

«10» 10 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

Ведущий инженер участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

№ 22 по улице Молокова с целью

определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНИП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

в квартирах № 1 и № 2

Вентиляционные каналы: находятся в технически исправном состоянии и пригодны к эксплуатации.

Начальник участка № 10

Кушнарев К.В.

Ведущий инженер участка № 10

Смирнова Л.А.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции

Макаров И.И.



АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилых помещениях

г. Москва

« 10 » 10 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

Ведущий инженер участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

№ 26 по улице Молокова с целью

определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

в квартирах № 1 и № 2

Вентиляционные каналы: находятся в технически исправном состоянии и пригодны к эксплуатации.

Начальник участка № 10

Кушнарев К.В.

Ведущий инженер участка № 10

Смирнова Л.А.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции

Макаров И.И.



АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов в жилых помещениях

г. Москва

«10» 10 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Начальник участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

Ведущий инженер участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции участка № 10 ГБУ «Жилищник района Лианозово»

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме

№ 24 по улице Молокова с целью

определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

в квартирах № 1 и № 2

Вентиляционные каналы: находятся в технически исправном состоянии и пригодны к эксплуатации.

Начальник участка № 10

Кушнарев К.В.

Ведущий инженер участка № 10

Смирнова Л.А.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции

Макаров И.И.